



Frederiksberg Kirke

Kompleks "vinduespudsning" i Frederiksberg Kirke gav smukt lysindfald


24 års støv havde samlet sig mellem forsatsruden og de to store blyindfattede vinduer ved alteret i Frederiksberg Kirke. Det mere end fem meter høje, ubeskyttede vinduesglas uden ramme skulle tages ned, så ruderne kunne blive pudset indvendigt - for første gang. SnoerGlas stod for opgaven med nedtagning og reetablering - en noget krævende "vinduespudsning", der blev udfordret af kirkens nye trægulv og en gammel grav.

Nervepirrende nedtagning

Glasliftens øverste sugekopper kunne imidlertid ikke nå højere end 4,5 meter, og da det fem meter høje vindue sad godt to meter oppe, kunne liftens kun holde ruden i rudens nederste del. Der var derfor fare for, at toppen af vinduet blev sat i svingninger så det tynde glas ville knække under sin egen vægt. Det blev en nervepirrende nedtagning!

Heldigvis lykkedes det med stor forsigtighed og takket være Snoers dygtige glarmestre at løfte glasset ned – også uden at nogen faldt i graven. Vinduet blev rent, og kirkegængerne kunne igen nyde det smukke lysindfald i den 300 år gamle kirke.

Frederiksberg Kirke



I dag bruger man heldigvis lifte, men med et nylagt trægulv og en gammel grav under vinduet var opgaven alligevel ikke helt nem. Arkitekten havde bedt om en lift, der ikke var for tung, da hun var bange for, at den ville gå gennem gulvet og falde ned i en underliggende grav. Den 250 kg. tunge rude blev derfor løftet med en lille glaslift, der kun kunne løfte 550 kg. **Desuden** blev der lagt forstærkningsplader under liften for at skåne det nylagte trægulv.

Find flere spændende glassager på www.snoer.dk